



УЛААНБААТАР ЛИФТ НӨҮГ

Огноо...2025.02.

№ 211Г

Улаанбаатар хот

ЛИФТНИЙ СОЛИХ ШААРДЛАГАТАЙ ЭД АНГИ, СЭЛБЭГ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 3/510 дугаартай албан хүсэлтийн дагуу тус дүүргийн 6-р хороо "ТӨЗА 88" СӨХ-ийн 39А дугаар байр "HYUNDAI ELEVATOR" үйлдвэрийн 2ш жижиг, 2ш том лифтний техникийн байдалд ЗТБХБ сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар батлагдсан "Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн дагуу "Улаанбаатар лифт" НӨҮГ-ын механик инженер Б.Намуундөл, механик Л.Ангараг нар тус СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал Чагнаадоржыг байлцуулан үзлэг, шалгалт хийлээ.

Шалгалтаар:

1. 39А байрны лифт дараах сэлбэг солих шаардлагатай 2 жижиг, 2 том лифтний 2 том лифт ажилдаггүй зогссон байдалтай байна. Тус лифтүүдийн техникийн паспорт байхгүй.

№	Сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Үндсэн инвертер гэмтэлтэй	1 ш	Шинээр солих
2	Гадна дуудлагын плат гэмтэлтэй	18 ш	Шинээр солих
3	Хаалганы инвертер гэмтэлтэй	2ш	Шинээр солих
4	ССВ board гэмтэлтэй	2ш	Шинээр солих
5	Фото мэдрэгч гэмтэлтэй	2ш	Шинээр солих
6	Ажлын хөлс		

1. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын хүн зөөврийн лифтний сэлбэгүүд нь Олон улсын 180 14001, Европын 2014/33/EU, EN 81-20:2014 стандартын шаардлага хангасан байх ёстой.
2. Лифтний сэлбэг материалын угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ ЗТБХБ сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар батлагдсан "Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийг баримтална.
3. Лифтний хонгилын хэсгийн барилгын үндсэн хийц эдлэлд өөрчлөлт оруулах, хучилтын хавтанд нэмэлт ачаалал өгөх, төхөөрөмж угсрах зорилгоор эвдэж гэмтээхийг хориглоно.
4. Уг лифтний нийлүүлэгч нь сэлбэг материалуудын угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
5. Сэлбэг хэрэгслийг солихдоо хэмжилт хийх, тулгаж нягтлах шаардлагатай.

Гүйцэтгэгч байгууллага "Улаанбаатар лифт" НӨҮГ Газрын төлөөлж

Хянасан: Ерөнхий инженер

/тамга/

Гүйцэтгэсэн: Механик инженер

Механик



М.Өнхбат

Б.Намуундөл

Л.Ангараг